GREEN AREA																	
GROSS - A																	
P1	=	1.996	X	4.125	=	8.235											
P2	=	3.275	X	2.070	=	6.778											
P3	=	9.175	X	13.030	=	119.58											
P4	=	13.790	X	13.030	=	179.69											
P5	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P6	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P7	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P8	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P9	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P10	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P11	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P12	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P13	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P14	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P15	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P16	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P17	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P18	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P19	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P20	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P21	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P22	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P23	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P24	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P25	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P26	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P27	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P28	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P29	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P30	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P31	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P32	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P33	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P34	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P35	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P36	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P37	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P38	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P39	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P40	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P41	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P42	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P43	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P44	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P45	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P46	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P47	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P48	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P49	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P50	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P51	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P52	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P53	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P54	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P55	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P56	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P57	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P58	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P59	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P60	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P61	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P62	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P63	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P64	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P65	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P66	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P67	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P68	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P69	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P70	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P71	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P72	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P73	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P74	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P75	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P76	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P77	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P78	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P79	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P80	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P81	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P82	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P83	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P84	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P85	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P86	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P87	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P88	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P89	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P90	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P91	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P92	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P93	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P94	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P95	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P96	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P97	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P98	=	1.135	X	13.610	=	15.443											
P99	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P100	=	11.790	X	11.270	=	132.89											
P101	=	1.000	X	2.800	=	2.800											
P102	=	1.000	X	2.800	=	2.800											