GROSS - A									
1	=	1	X	0.060	X	0.743	=	2.260	SQM
2	=	1	X	0.100	X	2.900			SQM
3	=	1	X	3.410	X	5.330	=	18.175	SQM
4	=	1	X	3.810	X	1.460			SQM
5	=	1	X	0.100	X	1.075	=	0.108	SQM
6	=	1	X	3.185	X	0.660	=	2.097	SQM
7	=	1	X	3.410	X	1.400			SQM
8	=	1	X	4.450	X	5.400	=	24.030	SQM
9	=	1	X	3.750	X	0.200	=	0.750	SQM
10	=	1	X	3.550	X	0.200	=	0.710	SQM
11	=	1	X	3.840	X	0.100	=	0.384	SQM
12	=	1	X	3.150	X	3.050	=	9.607	SQM
13	=	1	X	3.850	X	4.180	=	16.093	SQM
14	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
15	=	1	X	3.810	X	0.100	=	0.381	SQM
16	=	1	X	3.570	X	3.125	=	11.149	SQM
17	=	1	X	3.450	X	0.900	=	3.105	SQM
18	=	0.5	X	3.585+3.645	X	0.100	=	0.360	SQM
19	=	0.5	X	3.250	X	1.440	=	2.340	SQM
20	=	1	X	3.540	X	0.200	=	0.708	SQM
21	=	1	X	4.040	X	1.600	=	6.464	SQM
22	=	1	X	4.040	X	1.600	=	6.464	SQM
23	=	1	X	3.390	X	2.600	=	8.814	SQM
24	=	1	X	3.390	X	0.200	=	0.678	SQM
25	=	1	X	3.540	X	0.100	=	0.354	SQM
26	=	1	X	4.000	X	0.700	=	2.800	SQM
27	=	1	X	3.390	X	0.720	=	2.441	SQM
28	=	0.5	X	4.045+1.875	X	0.180	=	0.712	SQM
29	=	1	X	4.040	X	1.850	=	7.474	SQM
30	=	0.5	X	3.875	X	1.720	=	3.342	SQM
31	=	1	X	4.180	X	0.200	=	0.836	SQM
32	=	1	X	3.390	X	1.600	=	5.424	SQM
33	=	1	X	3.850	X	1.600	=	6.160	SQM
34	=	1	X	3.390	X	1.500	=	5.085	SQM
35	=	1	X	2.940	X	0.345	=	1.014	SQM
36	=	1	X	3.400	X	1.545	=	5.248	SQM
37	=	1	X	3.390	X	3.615	=	12.252	SQM
38	=	1	X	3.250	X	0.275	=	0.894	SQM
39	=	0.5	X	3.085+1.500	X	0.275	=	0.298	SQM
39A	=	1	X	3.085	X	1.410	=	4.349	SQM
40	=	0.5	X	1.180+1.940	X	0.400	=	0.748	SQM
41	=	1	X	3.350	X	0.200	=	0.670	SQM
42	=	1	X	3.660	X	4.738	=	17.343	SQM
43	=	1	X	3.300	X	0.565	=	1.865	SQM
44	=	1	X	3.300	X	0.265	=	0.874	SQM
45	=	1	X	3.815	X	3.145	=	12.000	SQM
46	=	0.5	X	2.485	X	0.900	=	1.118	SQM
47	=	1	X	1.075	X	1.275	=	1.371	SQM
48	=	0.5	X	2.485+2.600	X	0.200	=	0.512	SQM
49	=	1	X	3.150	X	0.100	=	0.108	SQM
50	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
51	=	1	X	3.850	X	4.860	=	18.088	SQM
52	=	1	X	3.100	X	0.300	=	1.083	SQM
53	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
54	=	1	X	3.300	X	0.200	=	0.660	SQM
55	=	1	X	3.150	X	6.300	=	19.845	SQM
56	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
57	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
58	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
59	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
60	=	1	X	3.850	X	0.300	=	1.155	SQM
61	=	1	X	3.850	X	4.860	=	18.088	SQM
62	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
63	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
64	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
65	=	1	X	3.850	X	0.355	=	1.364	SQM
66	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
67	=	1	X	3.850	X	1.075	=	4.139	SQM
68	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
69	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
70	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
71	=	1	X	3.300	X	0.400	=	1.320	SQM
72	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
73	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
74	=	1	X	3.850	X	0.325	=	1.251	SQM
75	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
76	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
77	=	1	X	3.850	X	0.325	=	1.251	SQM
78	=	1	X	3.300	X	0.200	=	0.660	SQM
79	=	1	X	3.300	X	3.850	=	12.705	SQM
80	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
81	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
82	=	1	X	4.680	X	0.100	=	0.468	SQM
83	=	1	X	4.355	X	1.925	=	8.381	SQM
84	=	1	X	3.150	X	0.200	=	0.630	SQM
85	=	1	X	3.850	X	4.860	=	18.711	SQM
86	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
87	=	1	X	4.000	X	3.100	=	12.400	SQM
88	=	1	X	3.100	X	0.400	=	1.240	SQM
89	=	1	X	2.900	X	1.100	=	3.190	SQM
90	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
91	=	1	X	4.600	X	0.200	=	0.920	SQM
92	=	1	X	3.850	X	1.860	=	7.161	SQM
93	=	1	X	4.200	X	3.600	=	15.120	SQM
94	=	1	X	2.900	X	1.600	=	4.640	SQM
95	=	1	X	3.200	X	0.600	=	1.920	SQM
96	=	1	X	0.700	X	0.400	=	0.280	SQM
97	=	1	X	3.200	X	0.400	=	1.280	SQM
98	=	1	X	3.200	X	0.400	=	1.280	SQM
99	=	1	X	0.820	X	0.400	=	0.328	SQM
100	=	1	X	6.050	X	6.625	=	40.081	SQM
101	=	1	X	4.356	X	0.365	=	1.590	SQM
102	=	1	X	0.785	X	0.365	=	0.287	SQM
103	=	1	X	6.170	X	0.400	=	2.468	SQM
104	=	1	X	0.200	X	0.100	=	0.020	SQM
105	=	1	X	6.200	X	2.260	=	13.905	SQM
106	=	1	X	4.615	X	0.365	=	1.684	SQM
107	=	1	X	0.785	X	0.365	=	0.287	SQM
108	=	1	X	6.620	X	2.725	=	18.045	SQM
109	=	1	X	6.200	X	2.725	=	16.905	SQM
110	=	1	X	4.500	X	2.360	=	10.620	SQM
111	=	1	X	4.500	X	2.360	=	10.620	SQM
112	=	1	X	4.655	X	2.360	=	10.986	SQM
113	=	1	X	0.785	X	0.365	=	0.287	SQM
114	=	1	X	5.600	X	0.300	=	1.680	SQM
115	=	1	X	6.620	X	2.725	=	18.045	SQM
116	=	1	X	4.615	X	0.365	=	1.684	SQM
117	=	1	X	0.785	X	0.365	=	0.287	SQM
118	=	1	X	4.615	X	2.360	=	10.891	SQM
119	=	1	X	0.785	X	2.625	=	2.061	SQM
120	=	1	X	4.615	X	2.725	=	12.576	SQM
121	=	1	X	5.600	X	2.025	=	11.340	SQM
122	=	1	X	0.200	X	2.725	=	0.545	SQM
123	=	1	X	4.200	X	2.025	=	8.505	SQM
124	=	1	X	0.200	X	2.025	=	0.405	SQM
125	=	1	X	2.200	X	0.425	=	0.935	SQM
126	=	1	X	2.200	X	2.725	=	5.995	SQM
127	=	1	X	2.200	X	0.365	=	0.803	SQM
128	=	1	X	1.260	X	0.280	=	0.353	SQM
129	=	1	X	0.660	X	0.365	=	0.241	SQM
130	=	1	X	6.100	X	0.260	=	1.585	SQM
131	=	1	X	0.660	X	0.260	=	0.172	SQM
132	=	1	X	1.000	X	0.600	=	0.600	SQM
133	=	1	X	1.000	X	0.600	=	0.600	SQM
134	=	1	X	4.865	X	2.270	=	11.039	SQM
135	=	1	X	6.100	X	2.270	=	13.847	SQM
136	=	1	X	2.200	X	0.200	=	0.440	SQM
137	=	1	X	3.200	X	0.200	=	0.640	SQM
138	=	1	X	2.310	X	0.200	=	0.462	SQM
139	=	1	X	3.650	X	0.200	=	0.730	SQM
140	=	1	X	3.760	X	1.200	=	4.512	SQM
141	=	1	X	3.650	X	1.475	=	5.384	SQM
142	=	1	X	3.600	X	2.600	=	9.360	SQM
143	=	1	X	4.190	X	0.710	=	2.947	SQM
144	=	1	X	2.590	X	0.400	=	1.036	SQM
145	=	1	X	4.275	X	3.380	=	14.454	SQM
146	=	1	X	0.645	X	2.085	=	1.345	SQM
147	=	1	X	3.640	X	2.460	=	8.954	SQM
148	=	1	X	3.105	X	0.300	=	0.932	SQM
149	=	1	X	3.175	X	1.115	=	3.540	SQM
149A	=	1	X	1.265	X	0.100	=	0.127	SQM
150	=	1	X	3.650	X	0.810	=	2.957	SQM
151	=	1	X	3.780	X	1.200	=	4.536	SQM
152	=	1	X	3.640	X	1.375	=	5.005	SQM
153	=	1	X	3.640	X	0.100	=	0.364	SQM
154	=	1	X	3.640	X	0.200	=	0.728	SQM
155	=	1	X	3.640	X	1.375	=	5.005	SQM
156	=	1	X	3.640	X	2.260	=	8.226	SQM
157	=	1	X	2.100	X	0.400	=	0.840	SQM
158	=	1	X	2.910	X	0.190	=	0.553	SQM
159	=	1	X	2.100	X	0.400	=	0.840	SQM
160	=	1	X	1.210	X	0.190	=	0.230	SQM
161	=	1	X	3.600	X	4.475	=	16.110	SQM
162	=	1	X	3.600	X	4.475	=	16.110	SQM
163	=	1	X	3.260	X	0.200	=	0.652	SQM
164	=	1	X	3.640	X	0.190	=	0.692	SQM
165	=	1	X	3.240	X	2.900	=	9.396	SQM
166	=	1	X	3.140	X	1.175	=	3.690	SQM
167	=	1	X	3.140	X	1.700	=	5.338	SQM
					TOTAL		=	747.412	

GROSS - B									
187	=	1	X	2.000	X	2.285	=	10.539	SQM
188	=	1	X	0.245	X	5.168	=	1.265	SQM
189	=	1	X	1.880	X	6.885	=	13.393	SQM
190	=	1	X	1.880	X	0.650	=	1.222	SQM
191	=	1	X	0.300	X	7.025	=	2.108	SQM
192	=	1	X	0.250	X	7.025	=	1.756	SQM
193	=	1	X	1.950	X	0.795	=	1.550	SQM
194	=	1	X	4.000	X	7.100	=	28.400	SQM
195	=	1	X	2.850	X	0.300	=	0.855	SQM
196	=	1	X	1.160	X	5.275	=	6.119	SQM
197	=	1	X	3.375	X	0.300	=	1.013	SQM
198	=	1	X	2.850	X	0.300	=	0.855	SQM
199	=	1	X	5.740	X	6.950	=	39.893	SQM
200	=	1	X	0.800	X	0.250	=	0.200	SQM
201	=	1	X	4.200	X	0.385	=	1.617	SQM
202	=	1	X	1.725	X	5.275	=	9.097	SQM
203	=	1	X	1.000	X	5.375	=	5.375	SQM
204	=	1	X	2.000	X	5.225	=	10.450	SQM
205	=	1	X	0.300	X	0.250	=	0.075	SQM
206	=	1	X	2.610	X	0.300	=	0.783	SQM
207	=	1	X	2.040	X	5.225	=	10.659	SQM
208	=	1	X	1.660	X	0.375	=	0.623	SQM
209	=	1	X	2.750	X	5.275	=	14.506	SQM
210	=	1	X	2.750	X	5.275	=	14.506	SQM
211	=	1	X	2.375	X	1.675	=	3.978	SQM
212	=	1	X	3.315	X	0.300	=	0.995	SQM
213	=	1	X	4.020	X	6.850	=	27.537	SQM
214	=	1	X	3.880	X	0.250	=	0.970	SQM
215	=	1	X	2.550	X	0.300	=	0.765	SQM
216	=	1	X	4.710	X	4.075	=	19.193	SQM
217	=	1	X	3.650	X	1.200	=	5.772	SQM
218	=	1	X	2.700	X	2.060	=	5.562	SQM
219	=	1	X	3.650	X	0.460	=	1.679	SQM
220	=	1	X	4.810	X	1.200	=	5.772	SQM
221	=	1	X	1.825	X	0.350	=	0.639	SQM
				TOTAL AREA			=	423.712	

GROSS - C (DEDUCTION AREA)									
a	=	1	X	1.375			=	1.138	SQM
b	=	1	X	0.100	X	0.738	=	0.074	SQM
c	=	1	X	1.550	X	0.155	=	0.239	SQM
d	=	1	X	0.300	X	0.100	=	0.030	SQM
e	=	1	X	2.700	X	0.100	=	0.270	SQM
				TOTAL AREA			=	1.750	SQM

TOTAL CARPET AREA				GROSS - A				GROSS -B		GROSS -C
747.412	X	1	=	747.412	X	1	=	423.712	-	0.850
									-	1.750
1170.274									=	421.112
SQM				SQM				SQM		SQM



GROSS - B									
187	=	1	X	2.000	X	2.285	=	10.539	SQM
188	=	1	X	0.245	X	5.168	=	1.265	SQM
189	=	1	X	1.880	X	6.885	=	13.393	SQM
190	=	1	X	1.880	X	0.650	=	1.222	SQM
191	=	1	X	0.300	X	7.025	=	2.108	SQM
192	=	1	X	0.250	X	7.025	=	1.756	SQM
193	=	1	X	1.950	X	0.795	=	1.550	SQM
194	=	1	X	4.000	X	7.100	=	28.400	SQM
195	=	1	X	2.850	X	0.300	=	0.855	SQM
196	=	1	X	1.160	X	5.275	=	6.119	SQM
197	=	1	X	3.375	X	0.300	=	1.013	SQM
198	=	1	X	2.850	X	0.300	=	0.855	SQM
199	=	1	X	5.740	X	6.950	=	39.893	SQM
200	=	1	X	0.800	X	0.250	=	0.200	SQM
201	=	1	X	4.200	X	0.385	=	1.617	SQM
202	=	1	X	1.725	X	5.275	=	9.097	SQM
203	=	1	X	1.000	X	5.375	=	5.375	SQM
204	=	1	X	2.000	X	5.225	=	10.450	SQM
205	=	1	X	0.300	X	0.250	=	0.075	SQM
206	=	1	X	2.610	X	0.300	=	0.783	SQM
207	=	1	X	2.040	X	5.225	=	10.659	SQM
208	=	1	X	1.660	X	0.375	=	0.623	SQM
209	=	1	X	2.750	X	5.275	=	14.506	SQM
210	=	1	X	2.750	X	5.275	=	14.506	SQM
211	=	1	X	2.375	X	1.675	=	3.978	SQM
212	=	1	X	3.315	X	0.300	=	0.995	SQM
213	=	1	X	4.020	X	6.850	=	27.537	SQM
214	=	1	X	3.880	X	0.250	=	0.970	SQM
215	=	1	X	2.550	X	0.300	=	0.765	SQM
216	=	1	X	4.710	X	4.075	=	19.193	SQM
217	=	1	X	3.650	X	1.200	=	5.772	SQM
218	=	1	X	2.700	X	2.060	=	5.562	SQM
219	=	1	X	3.650	X	0.460	=	1.679	SQM
220	=	1	X	4.810	X	1.200	=	5.772	SQM
221	=	1	X	1.825	X	0.350	=	0.639	SQM
				TOTAL AREA			=	423.712	SQM

GROSS - C (DEDUCTION AREA)									
a	=	1	X	1.375			=	1.138	SQM
b	=	1	X	0.100	X	0.738	=	0.074	SQM
c	=	1	X	1.550	X	0.155	=	0.239	SQM
d	=	1	X	0.300	X	0.100	=	0.030	SQM
e	=	1	X	2.700	X	0.100	=	0.270	SQM
				TOTAL AREA			=	1.750	SQM

TOTAL CARPET AREA				GROSS - A				GROSS -B		GROSS -C
747.412	X	1	=	747.412	X	1	=	423.712	-	0.850
									-	1.750
1170.274									=	421.112
SQM				SQM				SQM		SQM

GROSS - A									
1	=	1	X	0.060	X	0.743	=	2.260	SQM
2	=	1	X	0.100	X	2.900			SQM
3	=	1	X	3.410	X	5.330	=	18.175	SQM
4	=	1	X	3.810	X	1.460			SQM
5	=	1	X	0.100	X	1.075	=	0.108	SQM
6	=	1	X	3.185	X	0.660	=	2.097	SQM
7	=	1	X	3.410	X	1.400			SQM
8	=	1	X	4.450	X	5.400	=	24.030	SQM
9	=	1	X	3.750	X	0.200	=	0.750	SQM
10	=	1	X	3.550	X	0.200	=	0.710	SQM
11	=	1	X	3.840	X	0.100	=	0.384	SQM
12	=	1	X	3.150	X	3.050	=	9.607	SQM
13	=	1	X	3.850	X	4.180	=	16.093	SQM
14	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
15	=	1	X	3.810	X	0.100	=	0.381	SQM
16	=	1	X	3.570	X	3.125	=	11.149	SQM
17	=	1	X	3.450	X	0.900	=	3.105	SQM
18	=	0.5	X	3.585+3.645	X	0.100	=	0.360	SQM
19	=	0.5	X	3.250	X	1.440	=	2.340	SQM
20	=	1	X	3.540	X	0.200	=	0.708	SQM
21	=	1	X	4.040	X	1.600	=	6.464	SQM
22	=	1	X	4.040	X	1.600	=	6.464	SQM
23	=	1	X	3.390	X	2.600	=	8.814	SQM
24	=	1	X	3.390	X	0.200	=	0.678	SQM
25	=	1	X	3.540	X	0.100	=	0.354	SQM
26	=	1	X	4.000	X	0.700	=	2.800	SQM
27	=	1	X	3.390	X	0.720	=	2.441	SQM
28	=	0.5	X	4.045+1.875	X	0.180	=	0.712	SQM
29	=	1	X	4.040	X	1.850	=	7.474	SQM
30	=	0.5	X	3.875	X	1.720	=	3.342	SQM
31	=	1	X	4.180	X	0.200	=	0.836	SQM
32	=	1	X	3.390	X	1.600	=	5.424	SQM
33	=	1	X	3.850	X	1.600	=	6.160	SQM
34	=	1	X	3.390	X	1.500	=	5.085	SQM
35	=	1	X	2.940	X	0.345	=	1.014	SQM
36	=	1	X	3.400	X	1.545	=	5.248	SQM
37	=	1	X	3.390	X	3.615	=	12.252	SQM
38	=	1	X	3.250	X	0.275	=	0.894	SQM
39	=	0.5	X	3.085+1.500	X	0.275	=	0.298	SQM
39A	=	1	X	3.085	X	1.410	=	4.349	SQM
40	=	0.5	X	1.180+1.940	X	0.400	=	0.748	SQM
41	=	1	X	3.350	X	0.200	=	0.670	SQM
42	=	1	X	3.660	X	4.738	=	17.343	SQM
43	=	1	X	3.300	X	0.565	=	1.865	SQM
44	=	1	X	3.300	X	0.265	=	0.874	SQM
45	=	1	X	3.815	X	3.145	=	12.000	SQM
46	=	0.5	X	2.485	X	0.900	=	1.118	SQM
47	=	1	X	1.075	X	1.275	=	1.371	SQM
48	=	0.5	X	2.485+2.600	X	0.200	=	0.512	SQM
49	=	1	X	3.150	X	0.100	=	0.108	SQM
50	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
51	=	1	X	3.850	X	4.860	=	18.088	SQM
52	=	1	X	3.100	X	0.300	=	1.083	SQM
53	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
54	=	1	X	3.300	X	0.200	=	0.660	SQM
55	=	1	X	3.150	X	6.300	=	19.845	SQM
56	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
57	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
58	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
59	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
60	=	1	X	3.850	X	0.300	=	1.155	SQM
61	=	1	X	3.850	X	4.860	=	18.088	SQM
62	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
63	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
64	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
65	=	1	X	3.850	X	0.355	=	1.364	SQM
66	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
67	=	1	X	3.850	X	1.075	=	4.139	SQM
68	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
69	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
70	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
71	=	1	X	3.300	X	0.400	=	1.320	SQM
72	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
73	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
74	=	1	X	3.850	X	0.325	=	1.251	SQM
75	=	1	X	3.850	X	1.625	=	6.251	SQM
76	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
77	=	1	X	3.850	X	0.325	=	1.251	SQM
78	=	1	X	3.300	X	0.200	=	0.660	SQM
79	=	1	X	3.300	X	3.850	=	12.705	SQM
80	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
81	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
82	=	1	X	4.680	X	0.100	=	0.468	SQM
83	=	1	X	4.355	X	1.925	=	8.381	SQM
84	=	1	X	3.150	X	0.200	=	0.630	SQM
85	=	1	X	3.850	X	4.860	=	18.711	SQM
86	=	1	X	3.850	X	0.100	=	0.385	SQM
87	=	1	X	4.000	X	3.100	=	12.400	SQM
88	=	1	X	3.100	X	0.400	=	1.240	SQM
89	=	1	X	2.900	X	1.100	=	3.190	SQM
90	=	1	X	3.850	X	0.200	=	0.770	SQM
91	=	1	X	4.600	X	0.200	=	0.920	SQM
92	=	1	X	3.850	X	1.860	=	7.161	SQM
93	=	1	X	4.200	X	3.600	=	15.120	SQM
94	=	1	X	2.900	X	1.600	=	4.640	SQM
95	=	1	X	3.200	X	0.600	=	1.920	SQM
96	=	1	X	0.700	X	0.400	=	0.280	SQM
97	=	1	X	3.200	X	0.400	=	1.280	SQM
98	=	1	X	3.200	X	0.400	=	1.280	SQM
99	=	1	X	0.820	X	0.400	=	0.328	SQM
100	=	1	X	6.050	X	6.625	=	40.081	SQM
101	=	1	X	4.356	X	0.365	=	1.590	SQM
102	=	1	X	0.785	X	0.365	=	0.287	SQM
103	=	1	X	6.170	X	0.400	=	2.468	SQM
104	=	1	X	0.200	X	0.100	=	0.020	SQM
105	=	1	X	6.200	X	2.260	=	13.905	SQM
106	=	1	X	4.615	X	0.365	=	1.684	SQM
107	=	1	X	0.785	X	0.365	=	0.287	SQM
108	=	1	X	6.620	X	2.725	=	18.045	SQM
109	=	1	X	6.200	X	2.725	=	16.905	SQM
110	=	1	X	4.500	X	2.360	=	10.620	SQM
111	=	1	X	4.500	X	2.360	=	10.620	SQM
112	=	1	X	4.655	X	2.360	=	10.986	SQM
113	=	1	X	0.785	X	0.365	=	0.287	SQM
114	=	1	X	5.600	X	0.300	=	1.680	SQM
115	=	1	X	6.620	X	2.725	=	18.045	SQM
116	=	1	X	4.615	X	0.365	=	1.684	SQM
117	=	1	X	0.785	X	0.365	=	0.287	SQM
118	=	1	X	4.615	X	2.360	=	10.891	SQM
119	=	1	X	0.785	X	2.625	=	2.061	SQM
120